

סיוור משותף עם נציגי עיריית רחובות ותושבי השכונה
מקום: פארק המגדלור וסביבתו

הסיור נערך במטרה לבחון בשטח נושאים שהועלו על ידי תושבי שכונת המדע בתחומי תחזוקת פארקים, ניקיון, הצללה, נגישות, בטיחות, השקיה, ניקוז ופיתוח שטחים ציבוריים. במהלך הסיור הוצגו ליקויים, פתרונות אפשריים ונקבעו נושאים להמשך בדיקה וטיפול.

- יניב בסל - ראש מנהל תפעול לשיפור חזות העיר
- ערן יחיא - מנהל אגף חזות העיר
- אפרת דסקלו - מנהלת אגף גנים ונוף
- אבישי שרעבי - סגן מנהל אגף גנים ונוף
- איציק ברכה - ס. מנהל אגף חזות העיר
- גלעד קרופסקי רייזמן – נציג השכונה

A map of the Rehovot Science Playground area. A red circle highlights a specific location on the map. The map shows several streets, including Yehuda Leib Yosefson St, Prof. Yotai Neeman St, and Prof. Efrayim St. Other landmarks include the Rehovot Science Playground, Pirkhei ha-Mada School, and the Michal Lippitz - Ministry of Education building. The red circle is located near the intersection of Prof. Yotai Neeman St and Prof. Efrayim St, near a green tree icon.

תחזוקת מתקנים

- נדנדה עם ברגים בולטים המהווים מפגע בטיחותי – נדרש טיפול ותיקון (תמונה 1)
- באומגה חסרה ידית ולכן המתקן אינו שמיש (תמונה 2)
- המתקן האלקטרוני שהיה במרכז הפארק פורק בעבר ויש לבחון התקנת מתקן חדש (תמונה 3)
- קרוסלת הפעוטות אינה קיימת תקופה ארוכה ויש לבחון התקנת מתקן חלופי (תמונה 4)
- נדנדת הורה-תינוק הוחלפה בעבר בנדנדה רגילה. סוכם שיוחזר המתקן. (תמונה 5)

נגישות

- קיימת נדנדה נגישה
- קיימת קרוסלה נגישה
- לטענת העירייה גם נדנדת הסל נגישה, אולם יש לבחון זאת מול משתמשים בעלי מוגבלויות

הצללה וישיבה

- מחסור כללי במקומות ישיבה מוצלים
- ספסל האבן ההיקפי נמצא בשמש ברוב שעות היום (תמונה 6)
- חסרה ההצללה באזור הסמוך לגינת הכלבים – לבדוק למה לא הותקן עדיין
- הוצג פתרון מוצלח הקיים בגן החבלים: פרגולה עם צמח מטפס ונבחרת אפשרות ליישום פתרון דומה בפארק המגדלור בספסל האבן הבנוי כולל תוספת עצים ליצירת הצללה, כנראה עוד עצי תות


מים, השקיה וניקוז

- בעיה בדשא מאחורי מתקני הספורט עקב מבנה קרקע שאינו מאפשר חלחול תקין, הנושא נמצא בטיפול יועץ חיצוני.
- קיימת הצטברות מים בבורות שונים ובסביבת עצים. כל מוקד ייבדק בנפרד בהתאם לגורם הבעיה (תמונה 7).
- נבדקה תלונה על הברזייה והברזייה נמצאה תקינה (פועל תקין, נקי ומים קרים)

ניקיון


- נושא הניקיון השוטף עלה במהלך הסיור
- הועלתה בקשה להצבת עמדות שקיות לאיסוף צואת כלבים וינסו לבצע אך עם הערה שנערים מפזרים את השקיות ואנשים לוקחים חבילות שלמות לשימוש אישי ויש לשים לב לכך.

תחנה 2 – השטח הציבורי בפינת בירק-הרשקו



- השטח שימש בעבר כמרכז מכירות והיום די מוזנח ועם ליקויי בטיחות (תמונה 8)
- השטח אינו מוגדר כיום כשטח גינון אלא כשטח ציבורי ונדרשת החלטה לגבי ייעודו העתידי של השטח. הנושא צפוי לעבור לבחינת הגורמים המוסמכים בעירייה.
- תיבדק אחריות הקבלן להשבת השטח למצב תקין

תחנה 3 – השביל בין אפרים קציר, גן החבלים ורחוב ברמן



ניקיון

- עלו תלונות לגבי רמת הניקיון לאורך השביל
- לקראת הסיור בוצע ניקיון מוגבר במקום
- הקבלן מחויב לניקיון תקופתי של האזור פעם בשבוע בימי ראשון
- לפי התרשמות התושבים, הדבר אינו מבוצע באופן מספק
- יוגבר הפיקוח על ביצוע הניקיון בפועל

פח אשפה

- הוצע להוסיף או להעביר פח אשפה לנקודה מרכזית יותר
- העירייה ציינה כי אין קו איסוף אשפה בנקודה זו
- הנושא ייבחן בהמשך בהתאם לצורך

מפגעים שאותרו


- עמוד חסר למניעת כניסת רכבים (תמונה 9)
- ספסל שבור (תמונה 10)
- פח אשפה שבור
- עצים נוטים הדורשים טיפול (תמונה 7)

המפגעים הועברו לטיפול אגף גנים ונוף ואגף שפ"ע בהתאם לאחריות

תמונה 1 - נדנדה עם ברגים בולטים המהווים מפגע בטיחותי



תמונה 2 - אומגה חסרת ידית ולכן המתקן אינו שמיש



תמונה 3 - המתקן האלקטרוני שהיה במרכז הפארק פורק בעבר ויש לבחון התקנת מתקן חדש




תמונה 4 - קרוסלת הפעוטות אינה קיימת תקופה ארוכה ויש לבחון התקנת מתקן חלופי



תמונה 5 - נדנדת הורה-תינוק הוחלפה בעבר בנדנדה רגילה.



תמונה 6 - ספסל האבן ההיקפי נמצא בשמש ברוב שעות היום



תמונה 7 - קיימת הצטברות מים בבורות שונים ובסביבת עצים.



תמונה 8 - השטח הציבורי בפינת בירק-הרשקו



צילום: אלון אקהאוז

תמונה 9 - עמוד חסר למניעת כניסת רכבים



תמונה 10 - ספסל שבור

